

Tape King

Miara zwijana z wydaniem językowym,
kątomierzem i poziomica



SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| 1. Wprowadzenie | 3 |
| 2. Opis urządzenia | 3 |
| 3. Zasilanie | 5 |
| 4. Funkcje Tape King | 6 |
| 4.1 Pomiar | 6 |
| 4.2 Pomiar z obudową/bez obudowy | 6 |
| 4.3 Pomiary metryczne i angloamerykańskie | 7 |
| 4.4 Pomiar różnicowy – zapisanie aktualnej wartości pomiaru | 7 |
| 4.5 Zapisywanie do pamięci i jego funkcje | 8 |
| 4.6 Kątomierz i funkcje poziomicy | 8 |
| 4.7 Kalibracja poziomica/kątomierz | 9 |
| 4.8 Pokaż ostatnie 10 pomiarów | 9 |
| 4.9 Sprawdzić status baterii | 10 |
| 4.10 Ustawienie wydania językowego (tylko w przypadku wydania multijęzykowego) | 10 |
| 5. Menu –funkcje menu | 10 |
| 6. Opis przycisków | 11 |
| 7. Shortcuts – skróty przycisków | 11 |
| 8. Wskazówki bezpieczeństwa | 12 |
| 9. Usuwanie usterek | 12 |
| 10. Czyszczenie i pielęgnacja | 12 |
| 11. Dane techniczne | 13 |
| 12. Gwarancja i serwis | 13 |
| 13. Ustawowy obowiązek informacji o utylizacji | 14 |
| 13.1 Usuwanie używanych elektrycznych/elektronicznych urządzeń | 14 |
| 13.2 Usuwanie baterii | 14 |
| 14. Użyte symbole | 15 |
| 15. Producent | 15 |


1. WPROWADZENIE

Tape King jest inteligentną zwijaną miarą o długości pięciu metrów z milimetrową dokładnością pomiaru wraz z kątomierzem i poziomica.




UWAGA! Zanim użyjesz urządzenia pomiarowego Tape King, zapoznaj się z dołączoną instrukcją obsługi. Proszę przechowywać instrukcję i przekazać ją w razie potrzeby dalej wraz z urządzeniem.

2. OPIS URZĄDZENIA



Opis ekranu



A...Wartość

B...Wartość: części cali (wartość w calach)

C...Jednostka pomiaru: metry albo cale

D...Pomiar z/bez obudowy

E...Zapis pamięci (pokazuje zapisane wartości)

F...Status baterii (miga, kiedy bateria się wyczerpuje)

G...Pomiar różnicowy (pokazuje, że wartość zapisana jest do pomiaru różnicowego)

Proszę trzymać Tape King w ten sposób, by zaokrąglona część znajdowała się po lewej stronie a zapięcie do paska znajdowało się po Państwa przeciwnej stronie.

Przednia część urządzenia

Na przedniej części urządzenia w górnej części znajduje się ekran LCD i poniżej 4 przyciski. Na lewo znajduje się okrągły przycisk włączania i wyłączenia, Przycisk 1 – albo włączania i wyłączenia. Na prawo od niego znajdują się dwa małe owalne przyciski, Przycisk 2 – albo plus (zaznaczone punktem) i Przycisk 3 albo minus (zaznaczony dwoma punktami). Całkiem po prawej stronie znajduje się trochę większy kwadratowy Przycisk 4 albo przycisk menu (zaznaczony pięcioma punktami).

Węższa część urządzenia

W dolnej węższej części urządzenia po prawej stronie znajduje się wejście USB, przykryte gumową nakrywką. Wejście to służy jedynie celom serwisu, nie ma żadnego znaczenia dla klienta. Proszę przesunąć palce po lewej stronie do góry: wyczują Państwo miejsce otwarte, do którego zwija się miara – i pośrodku opadającą na lewo powierzchnię, wraz z popalowanym przyciskiem, za pomocą którego można zwinąć taśmę z powrotem do obudowy.

Uwaga: taśmę należy zawsze zwiijać w ten sposób, bo tylko wtedy możliwe jest dokonanie dokładnego pomiaru. Wyżej w górnej części wyczują Państwo pofalowany głośnik, który odpowiedzialny jest za wydanie językowe. Zaraz przy głośniku, po prawej stronie, wyczują Państwo klapkę zamknięcia schowka do baterii. W górnej części klapki wyczują Państwo zamknięcie schowka. By otworzyć schowek na baterie, należy nacisnąć zamknięcie schowka na dół i pociągnąć klapkę na prawo. Klapka schowka otwiera się w dół i pozostaje połączona z miarą za pomocą małego przymocowania. W schowku na baterie wyczują Państwo kontakty na dwie baterie.



UWAGA! Jeśli wyciągną Państwo miarę na długość 30 cm, powinni Państwo wolną ręką wyczuć przebieg taśmy, by się przypadkowo nie skaleczyć.

Spodnia część urządzenia

Na spodniej części urządzenia znajduje się metalowe zawieszenie, służące do przymocowania paska w celu zawieszenia urządzenia (np. na pasie)

3. ZASILANIE

Proszę trzymać urządzenie, jak opisano wyżej, następnie otworzyć klapkę schowka na baterie po prawej wąskiej części urządzenia przez naciśnięcie wystającej części zamknięcia i wyciągnięcie klapki schowka na prawo. Klapka schowka otwiera się w dół i pozostaje połączona z miarą za pomocą małego przymocowania. W schowku na baterie wyczują Państwo kontakty na dwie baterie. Proszę włożyć dwie baterie typu 1,5V albo akumulatorki typu AAA LR03 Micro, tak, by biegun ujemny, płaski koniec baterii, znajdował się na sprężynie, następnie proszę je przycisnąć w dół i wsunąć baterie do schowka. Po włożeniu obu baterii, proszę zamknąć klapkę schowka, aż do usłyszenia zatrzasku.

Urządzenie jest w ten sposób przygotowane do użytkowania i może zostać włączone przez naciśnięcie przycisku 1 (włączanie/wyłączanie). Urządzenie wyłącza się automatycznie po 3 minutach nieużytkowania. 5 sekund przed wyłączeniem usłyszą Państwo dźwięk sygnalizujący wyłączenie. Jeśli naciśną Państwo jakikolwiek przycisk, urządzenie pozostanie włączone. By oszczędzić baterie, mogą Państwo wyłączyć urządzenie również manualnie. Proszę przytrzymać naciśnięty przycisk 1 (włączanie/wyłączanie) tak długo, aż usłyszą Państwo typowy dźwięk sygnalizujący wyłączenie się urządzenia. Urządzenie jest wyłączone.

4. FUNKCJE TAPE KING

4.1 POMIAR

W celu włączenia urządzenia, proszę przytrzymać przycisk 1 (włączanie/wyłączanie) przyciśnięty tak długo, aż usłyszę Państwo typową melodię włączania urządzenia i zapowiedź „0 milimetrów”. Jeśli miara nie została przedtem całkowicie zwinęta, usłyszą Państwo zapowiedź: „Miara nie jest w obudowie”. Proszę wyciągnąć miarę na parę centymetrów i przycisnąć przycisk chowający miarę (pofalowany przycisk po lewej stronie urządzenia), by zwinąć miarę.



UWAGA! Jeśli usłyszą Państwo zapowiedź „Miara nie jest w obudowie”, proszę zwinąć ją przez naciśnięcie przycisku zwijającego taśmę. Ewentualnie trzeba będzie wyciągnąć taśmę parę centymetrów do przodu.

Jeśli urządzenie jest gotowe do pracy, mogą Państwo dokonać następujących pomiarów:

- proszę przycisnąć przycisk 1 (włączanie/wyłączanie), a usłyszą Państwo zapowiedź „0 milimetrów”. Zapowiada ono, że taśma jest całkowicie schowana i gotowa do pomiarów.
- proszę wyciągnąć miarę na daną długość z obudowy, jeśli miara się już nie porusza, usłyszą Państwo zapowiedź wartości aktualnego pomiaru.
- przez krótkie przyciśnięcie przycisku 1 (włączanie/wyłączanie), mogą Państwo zapisać dany pomiar i odczytywać go tak często, jak jest to konieczne, np. „10 centymetrów i 5 milimetrów”.

4.2 POMIAR Z OBUDOWĄ/BEZ OBUDOWY

- Czasami koniecznym jest przeprowadzenie pomiarów np. w ramach drzwi albo wewnątrz szaf, z użyciem obudowy urządzenia. Tape King oferuje możliwość dokonania pomiarów wraz z obudową i podania wyniku całej długości. Proszę wyciągnąć miarę na daną długość z obudowy, następnie nacisnąć krótko jednocześnie przycisk 1 (włączanie/wyłączanie) i przycisk 4 (menu). Miara zapowie wynik pomiaru, np.: „Pomiar wraz z obudową: 32 cm i 5 mm, wraz z obudową”.

- aby dokonać pomiaru bez obudowy, należy nacisnąć krótko jednocześnie przycisk 1 (włączanie/wyłączanie) i przycisk 4 (menu). Funkcję tą mogą Państwo ustawić również przez menu, jak w opisie funkcji menu.

4.3 POMIARY METRYCZNE I ANGLOAMERYKAŃSKIE

Miara daje Państwu możliwość dokonania pomiarów w metrach i calach. Aby zmienić jednostki pomiarów, należy przycisnąć krótko i jednocześnie środkowe przyciski przycisk 2 (plus) i przycisk 3 (minus). Jednostka pomiaru zostanie wtedy zmieniona z metrów np. na cale. Aby znowu zmienić jednostki pomiarów, należy ponownie przycisnąć jednocześnie i krótko przyciski 2 (plus) i 3 (minus), pomiar zostanie podany znowu w metrach. Funkcję tą można ustawić także przez funkcje menu (patrz funkcje menu).

W systemie metrycznym wyniki pomiarów mogą zostać podane w metrach, centymetrach i milimetrach (np. 2 metry 32 centymetry i 5 milimetrów) albo w centymetrach i milimetrach (np. 232 centymetry i 5 milimetrów) lub też w milimetrach (np. 2325 milimetrów).

W systemie angloamerykańskim mogą Państwo otrzymać wynik pomiaru w stopach dziesiętnych (16,4 stopy), albo w stopach, calach i częściach cali (np. 16 stóp, 4 i 5/16 cala) albo w calach dziesiętkowych (np. 197,5 cala) lub też w calach i częściach cali (np. 196 i 3/16 cala).

Wybór systemu (metryczny albo angloamerykański) mogą Państwo dokonać przez jednoczesne i długie przyciskanie przycisków 2 (plus) i przycisku 3 (minus).

4.4 POMIAR RÓŻNICOWY – ZAPISANIE AKTUALNEJ WARTOŚCI POMIARU

Za pomocą urządzenia Tape King mogą Państwo, dodatkowo do normalnej funkcji zapisywania (patrz rozdział: „Zapisywanie i funkcje zapisywania”) zapisać aktualną wartość pomiarów, w celu dokonania pomiarów różnicowych. Proszę przycisnąć bezpośrednio po dokonaniu pomiaru krótko przycisk 3 (minus), po czym usłyszą Państwo zapowiedź aktualnego pomiaru i meldunek „zapisane”. Teraz mogą Państwo zapisać kolejne pomiary, które jako wynik podane zostaną do dokonania pomiarów różnicowych. Aby zmazać zapisaną wartość, należy krótko przycisnąć przycisk 3 (minus). Usłyszą Państwo meldunek „aktualny pomiar wolny” i podany zostanie ostatni pomiar. Przez naciśnięcie przycisku 1 (włączanie/wyłączanie) zostanie podana wartość.

4.5 ZAPISYWANIE DO PAMIĘCI I JEGO FUNKCJE

Przez krótkie przyciśnięcie przycisku 2 (plus), można zapisać właśnie dokonany pomiar, w pamięci. Potwierdzone to zostanie przez zapowiedź: „5 cm i 3mm zapisane w pamięci”. Wszystkie zapisane wartości będą sumowane aż do długości 1,000 000 metrów. Zapisane wartości w pamięci pozostają w niej również po wyłączeniu urządzenia, dlatego też należy sprawdzać je, jeśli chcą Państwo zapisać kolejną wartość pomiaru, jednak nie dodając jej do zapisanych.

- Odczytywanie zapisanych wartości: jeśli chcą Państwo odczytać zapisane wartości, proszę trzymać przyciśnięty przycisk 2 (plus) i usłyszą Państwo wszystkie zapisane wartości (np. „ogólna wartość wszystkich pomiarów 25m i 10cm”). Jeśli nie zapisali Państwo żadnych pomiarów, pojawi się zapowiedź: „Pamięć pusta”.
- Wymazywanie zapisanych wartości: jeśli chcą Państwo zmazać treść zapisów w pamięci, proszę trzymać przycisk 3(minus) przyciśnięty, aż usłyszą Państwo zapowiedź „zapisy z pamięci wymazane”. Proszę zwolnić przycisk i zapisy są zmazane.



Uwaga! Proszę sprawdzić, czy dokonane pomiary zostały zapisane do pamięci, zanim zapiszą Państwo pojedynczą wartość pomiaru (nie do zsumowania).

4.6 KĄTOMIERZ I FUNKCJE POZIOMICY

Za pomocą urządzenia Tape King można korzystać także z funkcji „poziomicy” i kątomierza.

Aby wejść w moduł „poziomica“ lub „kątomierz“, proszę przycisnąć dłużej przycisk 4 8menu) lub wybrać tę funkcję przez menu (patrz funkcje menu).

Dana pozycja urządzenia zasygnalizowana zostanie przez dźwięk. Jeśli urządzenie znajduje się w pozycji horyzontalnej (0 stopni ziemia albo 180 stopni sufit) lub też pionowej (+ 90 stopni, - 90 stopni, np, przy ścianie), usłyszą Państwo ciągły nieprzerwany dźwięk. W ten sposób mogą Państwo stwierdzić, czy urządzenie znajduje się w pozycji pionowej czy też poziomej.

Jeśli przekręca Państwo urządzenie zgodnie ze wskazówkami zegara lub w przeciwnym kierunku, dźwięk będzie się podnosił lub spadał, a przerwy między dźwiękami będą coraz dłuższe.

Przez naciśnięcie przycisku 1 (włączanie i wyłączanie) kąt ukaże się na ekranie LCD lub podany zostanie akustycznie. Przez krótkie naciśnięcie przycisku 4 (menu) zakończona zostanie funkcja poziomicy albo kątomierza.

4.7 KALIBRACJA POZIOMICA/KĄTOMIERZ

Ponieważ część służąca do pomiaru kątów może z czasem stracić dokładność pomiarową, należy ją co jakiś czas skalibrować. Przede wszystkim należy dokonać kalibracji przed pierwszym użyciem.

Do funkcji tej można dostać się przez menu – wybór pkt. 5 (porównaj funkcje menu na końcu). Potem proszę przycisnąć przycisk 2 (plus) albo przycisk 3 (minus) i usłyszą Państwo zapowiedź: „Kalibracja, pierwszy krok. Proszę trzymać urządzenie stabilnie w jednym kierunku i przycisnąć przycisk 1”. Proszę położyć urządzenie stabilnie na jakiejś powierzchni i przycisnąć przycisk 1 (włączanie/wyłączanie). Teraz usłyszą Państwo zapowiedź: „Kalibracja drugi krok. Proszę obrócić urządzenie o 180 stopni i przycisnąć przycisk 1”. Proszę więc obrócić urządzenie na płaskiej powierzchni o 180 stopni wokół własnej osi i ponownie nacisnąć przycisk 1 (włączanie/wyłączanie). Następnie usłyszą Państwo zapowiedź: „Kalibracja zakończona”.

Tym samym dokonali Państwo kalibracji urządzenia na poziomicy i kątomierz.

4.8 POKAŻ OSTATNIE 10 POMIARÓW

Przez przycisk menu pkt. 6 mogą Państwo zobaczyć ostatnie 10 pomiarów. Za każdym razem, jak Państwo naciśną po pomiarze przycisk 1 (włączanie/wyłączanie), wynik pomiaru zostanie zapowiedziany i zapisany. W ten sposób mogą Państwo prześledzić ostatecznie 10 zapisów pomiarów.



UWAGA! Jeśli po pomiarze nie naciśną Państwo przycisku 1 (włączanie/wyłączanie), to jego wynik nie zostanie zapisany..

Aby wejść w poprzednie zapisane wyniki, należy przez przycisk 4 menu wejść do pkt. 6: „Pokaż ostatnie pomiary”.

Aby otrzymać zapowiedź pomiarów, proszę nacisnąć przycisk 2 (plus), by przeglądać na przód, albo przycisk 3 (minus), by przeglądać do tyłu. Wtedy usłyszą Państwo zapowiedź, np.: „ M2 21 mm, M1 160mm, ostatni 17mm”. Jeśli nie zostały zapisane żadne wyniki, usłyszą Państwo dźwięk błędu.

Uwaga: po wyłączenie urządzenia, zapisy te nie pozostaną zachowane.

4.9 SPRAWDZIĆ STATUS BATERII

Przez menu pkt. 7 mogą usłyszeć Państwo zapowiedź statusu baterii. Proszę przejść w tym celu przez przycisk menu 4 przez menu do pkt. 7, wówczas zostanie zapowiedziany status baterii. Usłyszą Państwo np.: „Bateria załadowana na 95%”.

4.10 USTAWIENIE WYDANIA JĘZYKOWEGO (TYLKO W PRZYPADKU WYDANIA MULTIJĘZYKOWEGO)

W pkt. 8 menu mogą Państwo ustawić wybrany język. Proszę w tym celu przejść przez przycisk 4 menu do pkt. 8.

Za pomocą przycisków 2(plus) albo 3(minus) mogą Państwo poruszać się wewnątrz tego pkt. menu i wybrać żądany język. Wybrany język zostanie ustawiony automatycznie.

5. MENU –FUNKCJE MENU

Przez krótkie przyciśnięcie przycisku 4 (menu) dostaną się Państwo do menu, a przez jego kolejne przyciskanie mogą się Państwo w nim poruszać. Wewnątrz punktu menu mogą Państwo przechodzić do przodu za pomocą przycisku 2(plus) lub do tyłu za pomocą przycisku 3(minus).

W menu znajduje się 8 funkcji:

1. Poziomica/kątomierz
2. Pomiar z/bez obudowy
3. Głośność w stopniach od 1 do 10
4. Jednostki pomiarów metryczne lub angloamerykańskie
5. Kalibracja kątomierza i poziomiccy
6. Ostatnie 10 pomiarów
7. Status baterii
8. Wybór języka (tylko w wydaniu multijęzykowym)

6. OPIS PRZYCISKÓW

| Przyciski | Przycisk (krótko/długo) | Funkcja |
|---|----------------------------|--|
| Przycisk 1: (WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE) (lewy okrągły przycisk) | krótki przycisk | – podanie wyników pomiarów |
| | długi przycisk | – podanie wyników pomiarów |
| Przycisk 2: PLUS (lewy owalny przycisk, zaznaczony jednym pkt) | krótki przycisk | – dodanie wyniku pomiaru do zapisania |
| | długi przycisk | – odczyt zapisanych wartości |
| Przycisk 3: MINUS (prawy owalny przycisk, zaznaczony dwoma punktami) | krótki przycisk | – aktualną wartość pomiaru zatrzymać/zwolnić |
| | długi przycisk | – zmazanie zapisanych wartości |
| Przycisk 4: MENU (prawy kwadratowy przycisk, zaznaczony 5 pkt.) | krótki przycisk | – menu |
| | długi przycisk | – kątomierz/poziomica |

7. SHORTCUTS – SKRÓTY PRZYCISKÓW

Aby ułatwić obsługę urządzenia, wprowadzono skróty opisów funkcji przycisków, za pomocą których mogą Państwo wybrać najważniejsze funkcje menu. Tabela skrótów (shortcuts) powyżej:

| Shortcuts – skróty przycisków (równoczesne przyciśnięcie:) | | Przycisk Krótka/długo | Funkcja |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| MENU | PLUS | Krótko | Podwyższyć głośność |
| MENU | MINUS | Krótko | Zmniejszyć głośność |
| MENU | WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE | Krótko | Zmiana z/bez obudowy |
| PLUS | MINUS | Krótko | Zmiana metryczny/angloamerykański |
| PLUS | MINUS | Długo | Zmiana jednostek pomiaru |

8. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Tape King jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania prywatnego we wnętrzach pomieszczeń.
- Proszę zwrócić uwagę na to, by wilgoć nie dostała się do wnętrza urządzenia.
- Proszę korzystać z Tape King tylko w sprawnym stanie.
- Tape King nie może być użytkowany w ekstremalnych temperaturach. Prawidłowość działania gwarantowana jest tylko w przedziale temperatury od 0 stopni Celsjusza do + 40 stopni Celsjusza.
- Jeśli nie użytkują Państwo przez dłuższy czas urządzenia, należy usunąć z niego baterie, by zapobiec ich wylaniu.
- Urządzenie to nie jest zabawką dla dzieci.

9. USUWANIE USTEREK

- Jeśli usłyszą Państwo dźwięk syreny, oznaczający rozładowanie lub koniec działania baterii, wówczas należy je wymienić. Dane zapisane w pamięci pozostaną. Wartość pomiaru, zapisana przez funkcję „Zatrzymaj aktualną wartość pomiaru”, zostanie zmaszana.
- Jeśli włożona została nowa bateria, a wydanie językowe pomimo to nie działa, proszę sprawdzić ich prawidłowe ułożenie biegunowe (patrz: rozdział 3, zasilanie).
- Jeśli wyciągnęli Państwo taśmę na większą długość niż 1,5m, proszę ustawić ją lekko w dół, by ułatwić jej zwinięcie.

10. CZYSZENIE I PIELĘGNACJA

Proszę czyścić powierzchnię Tape King lekko zwilżoną szmatką (woda albo spirytus). Proszę unikać stosowania ostrych i silnych środków czyszczących oraz proszę nie drapać powierzchni twardymi przedmiotami (również nie gąbką).

11. DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Jednostki pomiaru: | <ul style="list-style-type: none">• metryczne• angloamerykańskie cale |
| Dokładność pomiarów: | <ul style="list-style-type: none">• Klasa II• Różnica pomiędzy zmierzonym i zapowiedzianym wynikiem pomiaru może wynieść 2mm |
| Długość taśmy : | Do 5 m |
| Typ baterii : | 2 x 1,5 V alkaliczne baterie albo aku, typ AAA, LR03 Micro |
| Wymiar : | 103 x 75 x 33 mm |
| Waga : | 295 g (wraz z bateriami) |
| Temperatura przechowywania | -10 do +50° Celsius |
| Obszar działania : | 0° do +40° Celsius |
| Zawartość przesyłki : | Tape King, baterie, torba, instrukcja obsługi |

12. GWARANCJA I SERWIS

Od daty rachunku udzielamy gwarancji:

- 24 miesiące na urządzenie
- 12 miesięcy na akcesoria, jak części sieci, słuchawki i podobne
- 6 miesięcy na części zużywalne (bateria-akumulatorek, zamknięcie obudowy)
- nie udzielamy gwarancji na zewnętrzne przenośniki danych (płyty CD albo kartę pamięci)

Urządzenie na gwarancji zostanie przez producenta bezpłatnie naprawione, albo jeśli będzie to konieczne, zastąpione przez nowe. W przypadku niewłaściwego użytkowania, jak np: zanurzanie w cieczy, rzucanie albo samodzielne zagładanie do mechanizmów urządzenia, prawo do gwarancji zanika. W przypadku reklamacji i naprawy proszę skontaktować się z firmą lub z miejscem, gdzie sprzedano Państwu urządzenie. Proszę nie przysyłać urządzenia, zanim nie skontaktują się Państwo z daną firmą i nie otrzymają Państwo porady. Proszę zwrócić na to uwagę, by urządzenie otwierane było wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Producent zastrzega sobie dokonywanie zmian technicznych i ulepszeń, bez wcześniejszego powiadomienia.

13. USTAWOWY OBOWIĄZEK INFORMACJI O UTYLIZACJI

13.1 USUWANIE UŻYWANYCH ELEKTRYCZNYCH/ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ



Tego produktu nie można traktować jako zwykłego odpadu z gospodarstwa domowego, musi zostać oddany do odpowiednich pkt. zbierających tego rodzaju odpadki elektroniczne i elektryczne. Dalsze informacje można otrzymać w gminie, gminnych miejscach usuwania szkodliwych dla środowiska odpadów, albo też w miejscu nabycia produktu.

13.2 USUWANIE BATERII






Baterie nie należą do odpadków gospodarstwa domowego. Jako użytkownicy, są Państwo zobowiązani do ich oddania. Można tego dokonać w miejscach publicznej ich zbiórki w gminie, albo też wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie tego rodzaju.


Znaki te znajdują się na bateriach zawierających szkodliwe substancje:


Pb: oznacza ołów,
Cd: oznacza kadm,
Hg: oznacza rtęć.

14. UŻYTE SYMBOLE

| | |
|--|---|
|  | Uwaga! Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe informacje |
|  | Nie wyrzucać do odpadów domowych |
|  | Informacje o producencie |

15. PRODUCENT

| | |
|---|--|
|  | <p>Urządzenie to zostało wyprodukowane przez :</p> <p>CareTec International GmbH Stubenbastei 1 A 1010 Wiedeń Austria</p> <p>Telefon: (+43 1) 513 80 81 0 Fax: (+43 1) 513 80 81 9 Email: office@caretec.at Web: www.caretec.at</p> |
|---|--|

Tape King PL V1.2 10/2015 



Caretec International GmbH
Stubenbastei 1 | 1010 Wien | Österreich
Telefon +43 1 513 80 81-0 | Fax -9
office@caretec.at | www.caretec.at